

**NOVA-FLEX PRINTABLE 7599 PUFF, вспененный
(компания WITPAC)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Состав | Средняя толщина | Подложка | Чернила | Сертификат |
|------------|--|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| полиуретан | 130 мкрн 45 мкрн без учета термокля | клеевая подложка | эко сольвентные, сольвентные | ОЕКО-Tex® Standard 100 Class |

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Нанесение на текстиль | Рекомендации по резке | | Настройки по нанесению | | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------|--------|--------|--------------------------|---------------------------------|
| | Нож | Давление | Скорость | Время | t | Давление | Снятие |
| Хлопок, полиэстер, смесовые ткани | 45° | От 90гр с новым ножом, 130 – рабочим | 20см/сек | 10 сек | 180 °C | Среднее (2,5/3,4 bar) | Горячее, теплое, холодное |
| С осторожностью: нейлон и ткани с гидрофобными пропитками (рекомендована PRINTABLE 7591 3 SEC или 7581 Nylon) | | | | | | | |

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Нанесение:

- 1) Отпечатайте изображение в прямом отображении;
- 2) Нарежьте материал;
- 3) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 4) Перенесите изображение с подложки, используя прозрачную монтажную пленку **NOVA-TACKY AT-003, AT-005 или AT-007** компании WITPAC (клейкий, прозрачный полиэстер, устойчивый к высоким температурам) и отделите его от собственной подложки;
- 5) Предварительно прогрейте текстильное изделие в термопрессе 3-5 секунд с рабочей температурой переноса;
- 6) Произведите перенос аппликации при помощи термопресса;
- 7) Удалите монтажную пленку, когда она теплая. При необходимости следуйте инструкции производителя монтажной пленки;
- 8) Выполните закрепляющую печать без подложки в течение 3-5 секунд.

СТИРКА (ПОСЛЕ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ):

Максимальная температура 40°C, стирать с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет.

Баранная сушилка: нет.

Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.

Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!