

NOVA-FLEX 4000 SUBLISTOP
(компания WITPAC)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Состав | Средняя толщина | Подложка | Сертификат |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| полиуретан | 105мкрн 35 мкрн без учета термокля | клеевая подложка | OEKO-Tex® Standard 100 Class |

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Нанесение на текстиль | Рекомендации по резке | | Настройки по нанесению | | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------------|
| | Нож | Давление | Скорость | Время | t | Давление | Снятие |
| Сублимационно- окрашенный полиэстер, хлопок, синтетика, смесовые ткани | | | | | | | |
| | 45° | От 90гр с новым ножом, 130 – рабочим | 20см/сек | 10 сек | 140 °C | Среднее (3,4 bar) | Горячее, теплое, холодное |

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы.

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 3) Предварительно прогреть изделие в термопрессе 3-5 секунд с рабочей температурой переноса
- 4) Расположить материал на предмет одежды подложкой вверх;
- 5) Прижать аппликацию при рекомендованной температуре и времени;
- 6) Снять подложку;
- 7) Выполнить закрепляющую печать без подложки в течение 3-5 секунд.

СТИРКА (ПОСЛЕ 24ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ):

Максимальная температура 40°C, стирать с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет. Барабанная сушилка: нет.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**